


EPS4015 58Khz SISTEMA DI PARCHEGGIO POSTERIORE son rilevazione 3 metri REAR SENSORS PARKING SYSTEM 3 meter range




AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE / INSTALLATION NOTE







Installazione sensori / Sensors installation




Attenzione: Attorno al sensore deve essere presente una zona libera da ostacoli


Non posizionare i sensori troppo internamente al cassone (profondità massima 14 Cm) inoltre per evitare che il raggio del sensore rilevi come ostacolo il telaio o il cassone del autocarro il sensore deve essere fissato ad una distanza dagli ostacoli di 14 Cm in verticale e di 25 Cm in orizzontale.

Warning: around the sensor there must be a free zone without obstacles. Do not install the sensors too internally to the body of the truck (maximum depth: 14cm) furthermore to avoid the wrong detection of the body of the truck or of the chassis, the sensors mus be installed at a distance from obstacles: 14cm vertically and 25cm horizontally.

Installazione posteriore / Rear installation




Page 4




Page 5

Posizionamento display / Display positioning



Page 6

Posizionamento display / Display positioning



Page 7

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO


I sensori posteriori si attivano quando:

- Viene inserita la retromarcia della vettura.

I sensori posteriori si disattivano quando:

- viene tolta la retromarcia della vettura

NOTA: è possibile escludere i sensori posteriori momentaneamente ponendo a massa tramite filo Giallo/nero il PIN 6 del connettore centralina (esempio utilizzo di un rimorchio)



VERIFICHE IMPORTANTI DOPO L'INSTALLAZIONE VISUALIZZAZIONE SPECCHIATA

Il sistema è impostato da fabbrica per il montaggio delle centralina nel lato guida dei paraurti (sensore numero 1 a sinistra).


Se invece l'installazione viene effettuata sul lato passeggero (sensore numero 1 a destra) è possibile modificare la impostazioni di fabbrica per ottenere una corretta visualizzazione degli ostacoli sul display.

Cambiare quindi l'impostazione della funzione N.11 per la visualizzazione a destra.

NOTA: le funzioni programmabili NON vengono cancellate ad ogni nuovo apprendimento se viene mantenuto lo stesso display.

Impostazione di fabbrica numerazione sensori 4








NUM. DESCRIZIONE	RANGE	FACT. SE	ET. NOTE	
1 volume dello speaker	0, 1, 2	2	0=spento, 1=basso, 2=alto	
3 raggio dei sensori centrali posteriori	300 - 120 [cm]	120	il display mostra 12 - 30	
5 raggio dei sensori laterali	45 - 190 [cm]	110	• •	
7 zona STOP* posteriore				
* ZONA STOP = distanza in cui bisogn	ia arrestare il vei	colo segna	alato da un suono continuo.	
(Le distanze al di sotto di questo limite non sono più visualizzate)				
9 esclusione ostacolo vicino al sensor	e** 1, 5, 10, 99	10	99 esclusione automatica	
** NOTE: questa funzione permette di	eliminare false s	egnalazio	ni di ostacoli dovute alla	
presenza di sporgenze come es. scaletta, gancio traino o altro				
11 installazione centralina	0, 1	0	0 / 1 = sinistra/destra	
12 colore illuminazione display	1 - 5	3	1 = rosso, 2 = verde	
			3 = blu, 4 = ambra,	
			5 = bianco	
13 esclusione momentanea sensori po	osteriori 0, 1	0	Segnale negativo Pin.6	
** NOTE: questa funzione permette di escludere i sensori momentaneamente per				
permettere il traino di un carrello.			•	
17 sensibilità lettura ostacoli posteriore	e -9,+9	5	-9=bassa, +9=alta	
· ·				
1				

Procedura di reset delle funzioni (factory setup)
Accendere il quadro vettura, ora premere per più di 2sec. il pulsante destro sul display;
apparirà la scritta "SET" e l'icona "◄", dopodiché premere e mantenere premuti entrambi i
pulsanti del display fino a quando sul display apparirà la lettera "F".



Risoluzione problemi



- Il display si accende ma non rileva ostacoli

- A) Le centraline potrebbero non essere autoapprese al display; eseguire quindi la procedura di autoapprendimento e verificare che alla successiva riaccensione vengano rilevate dal display.
- B) Verificare che le centraline anteriore e/o posteriore siano alimentate correttamente

- Segnalazione di anomalia sensori

La segnalazione di uno o più sensori difettosi è mostrata sul display con un lampeggio costante del segmento di stop in corrispondenza dei sensori guasti. Comunque <u>Il sistema continua a funzionare parzialmente.</u> Se la segnalazione persiste occorre verificare il sensore difettoso.

- False segnalazione dovute a:

Sensori sporchi (fango, neve ecc.)	Pulire i sensori.
Sensori posizionati troppo in basso (vedi pagine 3 e 4)	Usare i supporti angolati per inclinare i sensori verso l'alto.
Il lato posteriore dei sensori "tocca" il telaio della vettura (vedi note pagina 2)	Separare i sensori dal telaio della vettura. Non devono assolutamente toccarsi.
Rilevamento di una parte della vettura che si vuole escludere (gancio di traino, ruota di scortavedi note pagina 2)	Incrementare la funzione n.09 fino a risolvere il problema

Specifiche tecniche - Technical Data

Voltaggio di alimentazione	9 - 30V
Consumo (solo quando accenso)	100mA max
Range di temperature	
Frequenza ultrasuoni	
Range di rilevamento ostacoli	

File name: IS4015-58K.cdr

Rev.00

Date: 11-04-2019